


**11.02.2019 - Confirmation de commande bâches FDV2019**

N°	Groupe	Etage	Largeur A	Hauteur B	Hauteur C	Surface	Gauche	Droite	Quantité	Surface totale	Remarque
1	Bâc0.1	Niv.0	2560	2778		7.11		Œillet	23	163.57	
1.1	Bâc0.11	Niv.0	2560	3058		7.83		Œillet	2	15.66	
2	Bâc0.2	Niv.0	2560	2778		7.11	Cordon		22	156.46	
2.1	Bâc0.21	Niv.0	2560	3058		7.83	Cordon		2	15.66	
3	Bâc0.3	Niv.0	2560	2778		7.11			6	42.67	
4	Bâc0.4	Niv.0	1315	2778		3.65		Velcro	6	21.92	Sortie de secours
5	Bâc0.5	Niv.0	1315	2778		3.65	Velcro		6	21.92	Sortie de secours
6	Bâc0.6	Niv.0	1280	2778		3.56	Cordon		1	3.56	
7	Bâc1.1	Niv.1	2560	2460		6.30		Œillet	15	94.46	
8	Bâc1.2	Niv.1	2560	2460		6.30	Cordon		15	94.46	
9	Bâc1.3	Niv.1	2560	2460		6.30			2	12.60	
10	Bâc1.4	Niv.1	1290	2460		3.17	Cordon		1	3.17	
11	Bâc1.5	Niv.1	1390	2460		3.42		Œillet	1	3.42	
12	Bâc1.6	Niv.1	1315	2460		3.23		Velcro	3	9.70	Sortie de secours
13	Bâc1.7	Niv.1	1315	2460		3.23	Velcro		3	9.70	Sortie de secours
14	Bâc1.8	Niv.1	1315	2460		3.23	Cordon	Velcro	1	3.23	Sortie de secours
15	Bâc1.9	Niv.1	1315	2460		3.23	Velcro	Œillet	1	3.23	Sortie de secours
16	Bâc2.1	Niv.2	2560	2470		6.32		Œillet	4	25.29	
16.1	Bâc2.11	Niv.2	2560	2504		6.41		Œillet	3	19.23	
17	Bâc2.2	Niv.2	2560	2470		6.32	Cordon		4	25.29	
17.1	Bâc2.21	Niv.2	2560	2504		6.41	Cordon		3	19.23	
18	Bâc2.3	Niv.2	2560	2468	2503	6.36		Œillet	1	6.36	
19	Bâc2.4	Niv.2	2560	2502	2538	6.45	Cordon		1	6.45	
20	Bâc2.5	Niv.2	2560	2538	2502	6.45		Œillet	1	6.45	
21	Bâc2.6	Niv.2	2560	2503	2468	6.36	Cordon		1	6.36	
22	Bâc2.7	Niv.2	2560	2503	2485	6.38		Œillet	1	6.38	
23	Bâc2.8	Niv.2	2560	2486	2468	6.34	Cordon		1	6.34	
24	Bâc2.9	Niv.2	2560	2468	2486	6.34		Œillet	1	6.34	
25	Bâc2.10	Niv.2	2560	2485	2503	6.38	Cordon		1	6.38	
										0.00	
										<b>132.00</b>	<b>815.52</b>



Remarque : Côtes et finitions indiquées Vue Intérieur  
Fourreau Extérieur

\*modifications